

K3LH IT DASAR LAUT

istihani
× tjkt 2

KESELAMATAN KERJA

- gunakan alat pelindung diri (APD): helm selam, baju pelindung tekanan, sarung tangan, komunikasi bawah laut.
- lakukan pengecekan peralatan (ROV, kabel optik, pengelasan serat) sebelum turun.

KESEHATAN KERJA

- Pastikan kondisi fisik fit sebelum bekerja di bawah tekanan tinggi.
- Rotasi kerja dan istirahat sesuai jadwal agar tidak kelelahan.

LINGKUNGAN HIDUP

- Hindari pencemaran laut dari oli, bahan kimia, atau limbah kabel.
- Lindungi ekosistem laut — jangan rusak terumbu karang atau habitat ikan.
- Gunakan teknologi ramah lingkungan saat instalasi dan perawatan kabel.

Kabel Aman, Laut Lestari, Teknisi Sehat!